

安监总管一〔2010〕86号

内蒙古自治区 赤峰市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局

赤峰市安全生产监督管理局

运行管理不严格 隐患排查治理不认真等问题 导致队罐 跑车等

运行管理不严格 隐患排查治理不认真等问题 导致队罐 跑车等

确保提升运输系统安全运行。

提升运输系统安全运行

保护 深麻北二照生放保护 计名若乃于由工保护等保护壮器 前

提升运输系统安全运行

部和中间车场要设阻车器或挡车栏。斜井下部车场两侧设躲避硐室。

中、下部车场应设阻车器或挡车栏。

斜井下部车场两侧设躲避硐室。

中、下部车场应设阻车器或挡车栏。

斜井下部车场两侧设躲避硐室。

实可行的安全措施,并经主管矿长批准。

司机在运输过程中,不得吸烟,不得在运输道上行走,斜

车司机 随车安全员应坐在装有断绳保险器操纵杆的第一节车内;

矿山企业要加强对提升运输系统的维护保养,加强日常安全

提升系统的安全管理,严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全监察条例》

《煤矿安全规程》和《煤矿安全监察条例》,严格执行《煤矿安全规程》

后不可停用，停用时必须做好维护保养。

传动部件应经常处于灵活状态。

五 加大安全监管和执法力度

患。各地下矿山企业要明确分管负责人，配备足够的专业技术人

(信息公开形式:主动公开)

主题词:非煤矿山 安全生产 通知